

■ 工事概要

設置建物名	テニスコート				
基本設計	愛媛大学施設基盤部	実施設計	【建築】愛媛大学施設基盤部		工事監理 愛媛大学施設基盤部
施工	【建築】 長谷川体育施設	【電気】	—	【機械】	—
設備概要	降雨によるテニスコート水没被害 (2,120㎡)			工期	H23.8.5 ~ H23.8.31 (1ヶ月)



【城北団地(榎又地区)配置図】



【被害状況】



【被害状況】



【復旧完了①】



【復旧完了②】