


■ 工事概要

施工場所	城北団地（樋又地区）					
基本設計	愛媛大学施設基盤部	実施設計	愛媛大学施設基盤部		工事監理	愛媛大学施設基盤部
施工	【建築】	長谷川体育施設(株)	【電気】	—	【機械】	—
被災内容	降雨によるテニスコート水没被害（2,120㎡）				工期	H24.10.1 ~ H24.10.26（1ヶ月）



【城北団地（樋又地区）配置図】



【復旧前】



【復旧後】